

Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE MUNICIPALE DE MAZERES - MAZERES

						GRAND BASSIN VILLE MAZERES 0000004342	PATAUGEOIRE PISCINE MAZERES 0000004341
						Eau non conforme au moment du prélèvement	Eau non conforme au moment du prélèvement
Date de Prélèvement :		10/07/2026					
Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale			
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	<1	21
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale			
Chlorures *		250			mg/L	120	330
Chlore combiné				0,6	mg(Cl2)/L	<0,04	0,31
Chlore disponible *			2,0	5,0	mg(Cl2)/L	1,2	5,5
Chlore total					mg(Cl2)/L	1,22	5,81
Carbone organique total *		5,0			mg(C)/L	3,58	11
Fréquentation du bassin						Nulle	Nulle
Stabilisant				75	mg/L	71	74
pH			6,9	7,7	unité pH	7,4	7,2
Température					°C	27,0	24,6
Transparence						Bonne	Bonne

* Concentration en chlorures supérieure à la norme traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.

* Valeur en carbone organique total supérieure à la valeur maximale recommandée traduisant la présence de matières organiques.

* Concentration en chlore disponible supérieure à la norme pouvant favoriser la formation de dérivés chlorés irritants pour les muqueuses des yeux et des voies respiratoires.

* Concentration en chlore disponible inférieure à la norme diminuant le pouvoir désinfectant de l'eau et pouvant entraîner un développement de germes.